Háztáji kutak üzemeltetésével-fenntartásával kapcsolatos fontosabb tudnivalók

A kútfejet úgy kell kialakítani és lefedni/lezárni, hogy azon keresztül, azaz rendellenes módon, semmilyen idegen anyag ne juthasson be a kútba.

A kút környezetében a terepviszonyokat úgy kell kialakítani, hogy a terepfelszín ne a kút felé lejtsen, így a felszínen összegyülekező és lefolyó csapadék- és csurgalékvizek nem a kút környezetében fognak összegyűlni és nem fognak rendellenes módon bejutni a kútba.

A kút 20×20 m alapterületű környezetében a területhasználatokra kiemelten oda kell figyelni. Lehetőleg olyan tevékenység - pl. szervestrágya-tárolás és szennyvíz-szikkasztás - mely kedvezőtlen hatást gyakorolhat a sekély mélységben települt vízadó rétegekben tárolt felszínalatti vizekre, ne itt történjen. Nem szabad megengedni azt sem, hogy a kút környezetében növekvő fás szárú növények szára, vagy gyökere a kút szerkezetében kárt tegyen.



Szakvállalkozóval időszakonként (kb. 4 évente) célszerű ellenőriztetni a kútszerkezet műszaki állapotát, csakúgy, mint amikor az autónkat szervizbe visszük.

A kútból kitermelt víz minősége megfelelőségének ellenőrzése céljából célszerű időszakonként (évente-2 évente) a kútból vízmintát venni, és azt akkreditált vízvizsgáló laboratóriummal bevizsgáltatni a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete B) részének 4. pontja szerinti általános vízminőségi komponensekre.

Ha a kút tönkrement, vagy szükségtelenné vált, bízzunk meg megfelelő referenciákkal és berendezésekkel rendelkező szakvállalkozót a kút szakszerű megszüntetésével.

A felszínalatti vízkészletek minőségének megóvása érdekében ne hagyjuk magára és még inkább ne tegyünk bele semmilyen oda nem illő, idegen anyagot feltöltés céljából, még inkább ne hasznosítsuk újra semmilyen módon sem (pl. ne komposztáljunk zöld hulladékot kiszáradt ásott kútban).

A kutakkal kapcsolatos létesítési, javítási, karbantartási, felújítási és megszüntetési munkákat sohase magunk végezzük, hanem bízzuk azt megfelelő referenciákkal és berendezésekkel rendelkező szakvállalkozóra.

A dokumentumban lévő képek az internetről, a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítványtól, valamint a Tomikút Kft.-től származnak.