Dátum:
2021. 06. 18.

Tárgy: VGT 3 véleményezés
Melléklet: -

Ügyiratszám:
I-0001-001/2021

Előadó:
[redacted]

Irányítás:
-

A VGT 3 vitaanyaggal kapcsolatosan az alábbi véleményt adom:

3. Fejezet: „Emberi tevékenységből eredő hatások"

„3.1.1.1. Települési szennyvíz"

A települési szennyvíztisztító telepek esetében általános tapasztalat, hogy az üzemeltetési feltételek kedvezőtlen irányba mozdultak. A telepek nagy része bírságolt, folyamatos a műszaki állapotromlás. A telepek önellenőrzési folyamata nem tartalmazza a havária esetek során végzett vizsgálatokat. A befogadó állapotát rontják a rendszeres iszapelúszások.

3-1. melléklet: Szennyvízterhelés jellemzői 1. - Kommunális szennyvízterhelés (2013-2018) táblázatban Vásárosnamény szennyvíztisztító telep (Gergelyiugornya nélkül) tápanyag- és szervesanyag terhelés hatása a befogadóra kategóriát javasoljuk „jelentős" –re módosítani.

A szennyvíztisztító telep technológiája rendkívül elavult, rendszeresek a haváriák. A nem megfelelően tisztított szennyvíz és iszap rövid út után a Tiszába kerül.

6.Fejezet: „Felszíni víztestek ökológiai és kémiai állapota"

Az állapotértékelésekből látszik, hogy a FETIVIZIG illetékességi területén lévő több folyó víztestek esetében romlás van, javulás nem jellemző. Ezek a tendenciák részletesebb magyarázatot igényelnének.

Tisza országhatártól Túrig víztest esetében „mérsékelt", míg a Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig „jó" az integrált állapot. Tekintettel arra, hogy ezek a víztestek tartalmazzák a Tisza ukrán-magyar közös határszakaszát részletesebb indoklásra volna szükség.

Álló vizitesetek esetében a Harangodi tározó „jó" minősítést kapott, holott a tározó a vizsgált időszakban ki volt száradva.

központi telefonszám: +36 42 502-200 • cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. • levélcím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 14.
e-mail cím: titkarsag@fetivizig.hu • honlap: www.fetivizig.hu

A felszín alatti víztestek esetében állapotában is vannak romló tendenciák. Az illegális vízhasználatokkal szemben nem történt hatékony fellépés. Az illegális kutak legalizálási lehetőségével az érintett tulajdonosok nem élnek.

Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig víztest fürdőhely szempontjából nem megfelelő minősítést kapta. Ezen a folyószakaszon van a tivadari és gergelyugornyai strand, amely turisztikaiszempontból is jelentős vonzóerővel bír. A fürdőhelyek felett tisztított szennyvízbevezetés nincs.

8. Fejezet „Intézkedési program"

8-6 melléklet: Felszíni vizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések - ipari szennyvíz kibocsátókra

A „Tulipa Virágkereskedés" és a fürdők esetében javaslom 26.1 intézkedést alkalmazását.

„8.2.2.1 Kommunális szennyvízbevezetésekből származó szerves anyag és tápanyagterhelés csökkentése"

Fejezetben javasoljuk önálló intézkedésként szerepeltetni a szennyvíziszap kezelés kiépítését és korszerűsítését. A szennyvíziszap kezelés és hasznosítás elmaradása miatt a szennyvíztisztító telepekről az iszap a felszíni vízfolyásokba kerül. lehet, hogy a telepen az önellenőrzés megfelelő hatásfokot mutat, de az elúszó iszapok jelentős terhelést adnak. Az intézkedéssel elősegíthető a telepen belüli, illetve térségi iszapkezelés megvalósítás korszerűsítés.

„8.2.5.2 A felszín alatti vizek mennyiségi állapotát javító intézkedések"

Egyetértünk a vitaanyagban megfogalmazott mondattal miszerint „Rendkívül fontos, hogy a víztermelő kutak létesítésének hatósági kontrollja egy kézben és állami vízgazdálkodási kontroll alatt maradjon." E mellett fontos a hatósági ellenőrzési tevékenység erősítése is.

7.6b. intézkedés: Vízhasználatok kiegészítő szabályozása (pl. engedély nélküli vízhasználatok, megszüntetése, legalizálása, szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása).

Az intézkedés végrehajtásában a vízügyi hatóságoknak is vannak feladatai. A vízügyi igazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel a kutak ellenőrzése terén

Üdvözlettel:

[redacted]
osztályvezető