



A DUNA-VÍZGYŰJTŐ MAGYARORSZÁGI RÉSE FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI MINŐSÍTÉSE



6-1. térkép



VGT3



Jelmagyarázat

- Országhatár
- Alegységghatár

Ökológiai állapot / potenciál

- Kiváló
- Jó
- Mérsékelt
- Gyenge
- Rossz

Víztestek kategóriái

- Mesterséges
- Erősen módosított