


A DUNA-VÍZGYŰJTŐ MAGYARORSZÁGI RÉSZÉ FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTA SEKÉLY PORÓZUS ÉS SEKÉLY HEGYVIDÉKI

6-18. térkép



Jelmagyarázat

- Országhatár
- Alegséghatár
- Nagyobb vízfolyás víztestek
- Nagyobb állóvíz víztestek
- Víztesthatár

Víztest minősítése

- Jó
- Gyenge
- Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata

Állapot változása

- A VGT2-höz képest változatlan állapotú víztesteken nincs ilyen jelölés
- Javuló
 - Romló

VGT3

0 10 20 40 Km