



A DUNA-VÍZGYŰJTŐ MAGYARORSZÁGI RÉSZÉ FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTA KARSZT ÉS TERMÁLKARSZT

6-21. térkép



VGT3



Jelmagyarázat

- Országhatár
- Alegységhatár
- Nagyobb vízfolyás víztestek
- Nagyobb állóvíz víztestek
- Víztesthatár

Víztest minősítése

- Jó
- Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata
- Gyenge

Állapot változása

- A VGT2-höz képest változatlan állapotú víztesteken nincs ilyen jelölés
- Javuló
 - Romló